

Ref.: ECC/120.705/06/A
Fl.: 4/4



Foto 01

Visualização do corpo de prova submetido à pressão positiva, após sua ruptura.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e, a sua utilização, para fins promocionais, depende de aprovação prévia.

Ref.: ECC/120.705/06/A
Fl.: 1/4

RELATÓRIO DE ENSAIO ECC/120.705/06/A

IMPERMEABILIZANTE

ENSAIOS DIVERSOS

Interessado: **J.L. BUENO IND. E COM. DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.**
Estrada Bento Pestana, 966 - Baldeador
24140-150 – Niteroi – R.J.

Ensaios: (47.499)

1. MATERIAL ENSAIADO:

Foi submetida a ensaios 01 (uma) amostra de *Tecryl D-3 - Branco* (monocomponente) entregue pelo interessado no laboratório em 02/06/06.

Data de fabricação: não declarada

Validade: 2 anos.

Consumo: 0,375 a 0,500 kg/m²/demão.

2. ENSAIOS REALIZADOS:

2.1 - Determinação da penetração de água sob pressão, metodologia da NBR-10.787/94.

Sobre a superfície limpa e seca de prismas maciços de concreto foram aplicadas 4 (quatro) demãos cruzadas *Tecryl D3 - Branco*, sendo o intervalo entre a demãos 2 (duas) horas obedecendo a um consumo de 0,438 kg/m²/demão.

Após 7 (sete) dias de cura, em ambiente protegido da ação de intempéries, o material foi submetido a ensaio.

3. RESULTADOS OBTIDOS:

3.1 - Determinação da penetração de água sob pressão

- Base de aplicação: Prisma maciço de concreto.
- Idade: 4 dias.
- Dimensões do Corpo de Prova: (250x250x125)mm.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à amostra ensaiada. A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e, a sua utilização, para fins promocionais, depende de aprovação prévia.
